Bluetooth機器 簡単接続ガイド

マイクロストーン株式会社

1. PC内蔵のBluetooth機能を無効にします





1-1 デバイスマネージャーの画面を確認します。 左図のように、「Bluetooth」の設定がもともと されている場合、Bluetooth機能が内蔵されておりますので、 まず内蔵のBluetooth機能を無効にする必要がございます。

Bluetoothのソフトウェアの表示がなければ、 「2」に進んでください。

- 1-2 設定されているBluetoothソフトウェアを選択し、 マウスを右クリックすると、左図のような画面が表示 されます。 ここで、「無効」を選択してください。
- 1-3 無効になると、Bluetoothソフトウェアのマーク部分に 左下図のように、下向きの矢印が付きます。

1-2~1-3の操作を、表示されているBluetoothソフトウェア 全てで行ってください。 2つ表示されていたBluetoothソフトウェアが1つになって

しまうことがありますが、異常ではありません。

2-1 左図のように、USBポートに「Parani-UD100」 を接続します。

2-2 自動的にBluetoothソフトウェアがインストールされます。 デバイスマネージャーに、 Generic Bluetooth Radio [Microsoft Bluetooth Enumerator] が表示されていることを確認してください。

なお、Bluetooth-USBアダプタは、毎回同じUSBポートに 接続してください。 別のポートに接続しますと、再度設定が必要になる場合が ございます。

MicroStone

3. 無線機器のペアリングを行います



- 3-1 コントロールパネルより、 「デバイスとプリンターを表示」 を選択してください。
- 3-2 弊社無線機器の電源をONにしてください。 (機種によりボタン位置は異なります。 詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください) 電源がONになると、電源ランプが赤点滅します。
- 3-3 「デバイスとプリンター」画面の左上部の、 「デバイスの追加」 を選択してください。

3-4 「デバイスの追加」画面中央のウィンドウに 弊社無線機器の型名及びシリアルナンバーが 表示されますので、選択して、 「次へ」をクリックしてください。

PC環境によって、デバイスが表示されるまで、 数分かかる場合がございます。

3-5 「ペアリングオプションの選択」画面では 「デバイスのペアリングコードの入力」 を選択し、「次へ」をクリックしてください。



3. 無線機器のペアリングを行います(続き)



MicroStone®

4. 急に接続できなくなった! まずは下記をご確認ください。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・Bluetooth-USBアダプタの接続ポートをこれまでと 変更したり、別のアダプタを接続されていませんか?
・ アハイス (3) PC-663 SDHC Card USB Receiver Generic Bluetooth Radio WVP-RF8-HC-2 000 15X-003 カデゴリ: その地	 →変更していれば、元のホートに接続して、 再度トライしてください。 →元に戻して接続できなければ、「デバイスとプリンター」 画面で、無線機器を選択し、「デバイスの削除」 ボタンで一度デバイスを削除し、 再度「3」のペアリング作業を行ってください。
▲ デバイス マネージャー ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルブ(H) ◆ ● □□□ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回	・それでも接続できない場合、 「デバイスマネージャー」より、 「Generic Bluetooth Radio」を選択し、 右クリックして <mark>「ドライバーソフトウェアの更新」</mark> を選択し、 以下、左図の通りドライバーソフトウェアを 更新してみてください。
 ▶ FPイバーソフトウエアの実所・Censeic Bluetooth Radio Cadodatatic FPイバーソフトウェアを映像しますが? ● デラバハーソフトウェアの最新感を自動映像します(2) Cadodatatic FPイバーソフトウェアをとうとクータート hytokeplus #: kglutfortatevt. ● アンビューターを登録してドライバーソフトウェアを感像します(2) reduction Cadodatatic FPイバーソフトウェアを感像します(2) reduction Cadodatatic FPイバーソフトウェアを感像します(2) reduction Cadodatatic FPイバーソフトウェアを感像します(2) reduction Cadodatatic FPイバーソフトウェアを感像します(2) reduction 	・それでも接続できない場合、弊社までご連絡ください。
 ○ 10 ドライバー ソフトウェアの表示 - Generic Bluetooth Radio コンピューター上のドライバー ソフトウェアを整備します. ひの効素でドライバー ソフトウェアを整備します. ② サブフォルダーを検索する(1) ○ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(1) ○ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(1) ○ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(2) ○ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します ○ コンピューター上のデバース ドライア・ロークロークロークロークロークロークロークロークロークロークロークロークロークロ	X7トウェアの要新 - Generic Bluetooth Radio Worksch-インストールをないインメトールをないてください。 アナバムをはまたとでは通知していたさい、インストールをおてしてださい。 アナバムをはまたとでは通知していたさい、インストールをおてしました。 COFがにくないドライバーソフトウェアのインストールをお了しました: CoFがにくないドライバーソフトウェアの更新完了 For Adver For Adve

<お問い合わせ先>

マイクロストーン株式会社

〒385-0007 長野県佐久市新子田1934 TEL:0267-66-0388 FAX:0267-66-0355 E-mail:info@microstone.co.jp

Web: http://www.microstone.co.jp

